

## **Bilaga till publikation 2021:013 ”Analysera förutsättningar och planera för en utbyggnad av elvägar”**

Det har visat sig att investeringskostnaderna för de olika elvägsteknikerna i tabell 6 på sid 54 inte är framtagna utifrån samma förutsättningar. Tabell 6 ger därför inte en adekvat beskrivning av de relativa kostnadsnivåerna för de fyra elvägstekniker som beskrivs i rapporten. Teknikutvecklingen sker snabbt inom detta område och kostnaderna för de olika elvägsteknikerna har förändrats och kommer fortsatt att förändras över tiden. Trafikverket kommer att göra en uppdatering av kostnaderna i tabell 6, och i det fortsatta arbetet löpande följa utvecklingen och bedöma hur det påverkar hela systemet.

Trafikverkets bedömning är att det är en snabb utveckling inom detta område och att det även fortsatt kommer att finnas osäkerheter kring framtida investeringskostnader. I denna rapport har de osäkerheterna hanterats via analyser av olika nivåer för investeringskostnaden. Trafikverket gör därför bedömningen att detta inte påverkar resultaten i denna rapport som handlar om systemperspektivet där de enskilda teknikerna är av underordnad betydelse.